

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Cséplő utcai szabadidő park

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. február 24.

Megdőlt lámpaoszlop

A képen látható oszlop alul láthatóan sérült, valami nekimehetett.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-27 18:44:45

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A jelzett címen a hibát felülvizsgáltuk és dolgozunk annak mihamarabbi javításán.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188951/megdolt-lampaoszlop/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

