

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Kálvin tér BKK Budapesti Közlekedési Központ

Illetékes:

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:

2026. március 01.

Van egy megrongálódott lámpaoszlop a Kálvin téren

FRISSÍTÉS: 2026.04.15.

BKM Budapesti Közűvek (BDK) válasza:

„Előző válaszukban téves tájékoztatást adtunk, ezért szíves elnézését kérjük.

A bejelentett oszlop nem tartozik Társaságunk kezelésébe, hanem annak tulajdonosa a BKV Zrt. Kérjük, hogy az ügyet feléjük továbbítsák.”

Egy fém lámpaoszlopon repedések keletkeztek, amelyek miatt az oszlop leeshet.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-06 12:56:29

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett helyszínen a hibát felülvizsgáltuk és dolgozunk annak mihamarabbi javításán. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189277/van-egy-megrongalodott-lampaoszlop-a-kalvin-teren/hivatal>

2026-04-15 10:35:27

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Előző válaszunkban téves tájékoztatást adtunk, ezért szíves elnézését kérjük.

A bejelentett oszlop nem tartozik Társaságunk kezelésébe, hanem annak tulajdonosa a BKV Zrt. Kérjük, hogy az ügyet feléjük továbbítsák.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189277/van-egy-megrongalodott-lampaoszlop-a-kalvin-teren/hivatal>