

Utca:

G3J2+3P Budapest, Magyarország

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. március 01.

Pocsolyás gyalogút

Margitszigeten, a kolostor romtól a kápolna felé vezető gyalogúton a talaj több helyen ki van gördösödve, amikben rendszeresen nagy pocsolyák gyűlnek össze. Emiatt az út melletti füves részből széles sávot kitapostak a pocsolyákat kikerülő gyalogosok. Kérem az illetékeseket, javítsák a gyalogutat, és a kitapostott részt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-03-20 07:48:59

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Amennyiben a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a felújítást igyekszünk megvalósítani. Addig is szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189289/pocsolyas-gyalogut/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

