

**Utca:**

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kocka u. 7

**Illetékes:**

-

**Állapot:**

Megerősítésre vár


**Dátum:**

2026. március 01.

## Hibás közvilágítás

Közvilágítás villanyoszlopán a világító test le van törve. Cseréje szükséges.  
X.ker., Kocka u. 7.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2026-04-13 09:00:24**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett helyszínen a hibát felülvizsgáltuk és dolgozunk annak mihamarabbi javításán. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189291/hibas-kozvilagitas/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

