

Utca:

Budapest, II. kerület, G29Q+86M Elvis Presley tér

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 04.

Üvegszilánkok a kerékpárúton


FRISSÍTÉS: 2026.03.23.

Budapest Közút válasza:

„A bejelentésben szereplő helyszínen a köztisztasági kérdésekben a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója az illetékes.”

A Slachta Margit rakpart mellett haladó kerékpárúton több helyen is üvegszilánkok veszélyeztetik a kerékpárosokat. A leginkább érintett terület az, ahol a HÉV feljön a felszínre.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-23 09:38:52

Budapest Közút

Tisztelt Címzett!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük tárgyi ügyben válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

Thassy Orsolya

[Leírás: Budapest közút]
Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály

2026-03-30 14:44:57

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189527/uvegszilankok-a-kerekparuton/hivatal>