

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente,
Jászivány u. 49

Illetékes:

XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. március 04.

Nem megfelelően visszavágott fa

FRISSÍTÉS: 2026.03.06.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

Voltak kinn ezt a fát megnyírni, de a képen is látható, nagyon nem szakszerűn sikerült. Van egy ág, ami a kábelhez hozzáér, ezért balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-06 12:51:24

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189549/nem-megfeleloen-visszavagott-fa/hivatal>

2026-03-25 09:57:45

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő!

Kollégáink a jelzett fára megrendelték a hajtásválogatást, vezetékek körüli gallyazást, valamint gömb formára metszést.

Üdvözlettel

Sajtó és Kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata