

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Tétényi út 3a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 04.

Leégett kuka

A Tétényi út Karolina út elnevezésű 7-es megállójában leégett a kuka.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2026-03-05 09:31:47	Felhasználói hozzászólás
Kedves Bejelentőnk! Kérjük, kommentben vagy emailben a kerdes@jarokelo.hu címre küldött üzenetben csatolj olyan kép(ek)et, amelye(ke)n a probléma és a környezete is könnyen beazonosítható, hogy ezzel is segítsük az illetékes gyors és hatékony munkavégzését. Itt olvashatsz bővebben arról, hogy miért fontos, hogy t o v á b b i f o t ó k a t k ü l d j: https://jarokelo.hu/blog/illetekeseket_kerdeztunk_arrol_hogyan_erdemes_fotozni_a_bejelentesekekhez/ Ha 30 napon belül nem érkezik visszajelzés tőled, bejelentésedet sajnos töröljük. Köszönjük a segítséged és megértésed! A Járókelő csapatának nevében: Járókelő Eszti	
2026-03-05 10:02:20	Felhasználói hozzászólás
Próbálok fotót csatolni...	
2026-03-07 23:39:18	Felhasználói hozzászólás
BKM az illetékes.	
2026-03-11 14:31:31	BKM Budapesti Közművek
Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. Munkatársaink a leégett edény cseréjét elvégezték. Tisztelettel: Budapesti Közművek https://jarokelo.hu/bejelentesekek/budapest/189582/leegett-kuka/hivatal	
2026-03-11 15:33:06	Felhasználói hozzászólás
A csere valóban megtörtént, köszönjük!	