

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Tétényi út 3a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 04.

Leégett kuka

A Tétényi út Karolina út elnevezésű 7-es megállójában leégett a kuka.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-05 09:31:47

Felhasználói hozzászólás

Kedves Bejelentőnk!

Kérjük, kommentben vagy emailben a kerdes@jarokelo.hu címre küldött üzenetben csatolj olyan kép(ek)et, amelye(ke)n a probléma és a környezete is könnyen beazonosítható, hogy ezzel is segítsük az illetékes gyors és hatékony munkavégzését. Itt olvashatsz bővebben arról, hogy miért fontos, hogy további fotókat küldj:

https://jarokelo.hu/blog/illetekeseket_kerdeztunk_arrol_hogyan_erdemes_fotozni_a_bejelentesesekhez/

Ha 30 napon belül nem érkezik visszajelzés tőled, bejelentésedet sajnos töröljük.

Köszönjük a segítséged és megértésed!

A Járókelő csapatának nevében:

Járókelő Eszti

2026-03-05 10:02:20

Felhasználói hozzászólás

Próbálok fotót csatolni...

2026-03-07 23:39:18

Felhasználói hozzászólás

BKM az illetékes.

2026-03-11 14:31:31

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a leégett edény cseréjét elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesesek/budapest/189582/leegett-kuka/hivatal>

2026-03-11 15:33:06

Felhasználói hozzászólás

A csere valóban megtörtént, köszönjük!