

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Szentmihályi út 25

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 06.

Kavicsos úttest

A téli kifagy miatti kátyúkból származó aszfalt morzsalék az úttesten és annak szélén 100 meter hosszan van, amit az autók kerekei felkapnak és porzik is. Jó lenne keféss takarító célgéppel feltakarítani.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-11 14:31:32

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189727/kavicsos-uttest/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

