

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Mádi u. 107

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. március 06.

Villanyoszlop takaró hiányzik

FRISSÍTÉS: 2026.06.11.

A bejelentő visszajelzése:

„Még mindig csak az ideiglenes megoldás van. Nincs megjavítva.”

Egy villanyoszlop elektromos kötődoboz takarója hiányzik, balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-11 14:36:26

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A hibát átmenetileg javítottuk, az oszlop végleges helyreállítása folyamatban van.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/189733/villanyoszlop-takaro-hianyzik/hivatal>

2026-06-11 10:27:23

Felhasználói hozzászólás

Még mindig csak az ideiglenes megoldás van. Nincs megjavítva.