

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Ángel Sanz Briz út 13

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 11.

Elkoszolódott kerékpár út


FRISSÍTÉS: 2026.03.12.

III. kerület OVZRT Óbudai Vagyonkezelő NZrt. válasza:

„Tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. részére, ahol rövidesen megkezdik a jelzett probléma kivizsgálását és megoldását.”

A térképen jelölt kerékpárút keleti oldalának egy részét föld takarja, ezzel csökkentve az út használható szélességét.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-12 10:51:40

III. kerület OVZRT Óbudai Vagyonkezelő NZrt.

Tisztelt Járókelő! Köszönjük, hogy megkeresett bennünket, és megosztotta velünk észrevételét. Tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. részére, ahol rövidesen megkezdik a jelzett probléma kivizsgálását és megoldását. Tisztelettel: Ügyfélszolgálat Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Városüzemeltetés

2026-03-12 11:46:38

Hivatal válasza

2026-03-18 08:33:56

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190083/elkoszolodott-kerekpar-ut/hivatal>