

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Záhony u. 4

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. március 11.

Leromlott, gyomosodó sáv


FRISSÍTÉS: 2026.03.12.

III. kerület OVZRT Óbudai Vagyonkezelő NZrt. válasza:

„levelét továbbítottuk az illetékes BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. - FŐKERT Kertészeti Divízió részére”

A balrakanyarodó sávot lassan visszaveszi a természet. Kerjük a ranótt gyomoktól tisztítsák meg a leszűkült sávot!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-12 11:11:38

III. kerület OVZRT Óbudai Vagyonkezelő NZrt.

Tisztelt Járókelő! Köszönjük, hogy megkeresett bennünket, és megosztotta velünk észrevételét. Tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. - FŐKERT Kertészeti Divízió részére, ahol rövidesen megkezdik a jelzett probléma kivizsgálását és megoldását. Tisztelettel: Ügyfélszolgálat Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Városüzemeltetés

2026-03-26 10:13:51

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/190084/leromlott-gyomosodo-sav/hivatal>