

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Kondorosi út 20

Illetékes:

XI. kerület Újbuda
Közterület-felügyelet

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2026. március 12.

Plakát vs gyalogosbiztonság

FRISSÍTÉS: 2026.03.16.

BKM Budapesti Közművek (BDK) válasza:

„A plakáttartó elbontásáról a kihelyezőjének kell gondoskodni, Társaságunk ebben nem illetékes.”

T. Illetékesek!

Kérem haladéktalanul távolítsák el azt a plakát tartót platformot, mert szépen elbújik mögötte a gyalogos a zebránál Tétényi úton az Andor utca irányába!

ui.: a gyalogos át lett engedve.

Köszönettel, tisztelettel.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-16 15:06:44

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A plakáttartó elbontásáról a kihelyezőjének kell gondoskodni, Társaságunk ebben nem illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190132/plakat-vs-gyalogosbiztonsag/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

