

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Örs vezér tere
M+H

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. március 17.

Kiégett szemetes maradványa az új alatt

FRISSÍTÉS: 2026.05.22.

Budapest Közút válasza:

„Megjegyezzük, hogy a kuka üzemeltetője a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió, így az elégett maradványok eltávolításával kapcsolatban Társaságunk nem illetékes.”

FRISSÍTÉS: 2026.04.28.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„Az aszfaltba égett edény maradványait nem lehet hatékonyan eltávolítani. A nyomok csak a terület újra aszfaltozásával tűntethetők el, azonban ilyen jellegű munkában Társaságunk nem illetékes.”

Kérjük megtisztítani a területet

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-04-28 07:30:52

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az aszfaltba égett edény maradványait nem lehet hatékonyan eltávolítani. A nyomok csak a terület újra aszfaltozásával tűntethetők el, azonban ilyen jellegű munkában Társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190456/kiegett-szemetes-maradvanya-az-uj-alatt/hivatal>

2026-05-22 14:02:41

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Budapest Közút

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Címzett!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük tárgyi ügyben válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

Thassy Orsolya

[Leírás: Budapest közút]
Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály