

**Utca:**

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Örs vezér tere  
M+H

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Válaszra vár

**Dátum:**

2026. március 17.

## Kiégett szemetes maradványa az új alatt

FRISSÍTÉS: 2026.05.22.

Budapest Közút válasza:

„Megjegyezzük, hogy a kuka üzemeltetője a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió, így az elégett maradványok eltávolításával kapcsolatban Társaságunk nem illetékes.”

FRISSÍTÉS: 2026.04.28.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„Az aszfaltba égett edény maradványait nem lehet hatékonyan eltávolítani. A nyomok csak a terület újra aszfaltozásával tüntethetők el, azonban ilyen jellegű munkában Társaságunk nem illetékes.”

Kérjük megtisztítani a területet

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2026-04-28 07:30:52**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az aszfaltba égett edény maradványait nem lehet hatékonyan eltávolítani. A nyomok csak a terület újra aszfaltozásával tűntethetők el, azonban ilyen jellegű munkában Társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190456/kiegett-szemetes-maradvanya-az-uj-alatt/hivatal>

**2026-05-22 14:02:41**

**Budapest Közút**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Címzett!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük tárgyi ügyben válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

Thassy Orsolya

[Leírás: Budapest közút]  
Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály