

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Orczy tér BKK Budapesti  
Közlekedési  
Központ

**Illetékes:**

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. március 23.

## Balesetveszélyes tartóoszlop csonk

FRISSÍTÉS: 2026.05.05.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„A bejelentett oszlopcsonk nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért elbontásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a BKV Zrt.-hez.”

FRISSÍTÉS: 2026.03.25.

VIII. kerület JGK Józsefvárosi Gazdálkodási Központ válasza:

„A csonk vonatkozásában társaságunk nem illetékes.”

Kérem szépen az illetékeseket hogy legyenek szívesek intézkedni a balesetveszélyes állapot megszüntetésére.

Az látszik, hogy valakinek feltűnt hogy nem jó így a földből kiálló vas de ez nem lehet végleges megoldás.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu


**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-03-25 09:33:51**

**VIII. kerület JGK Józsefvárosi Gazdálkodási  
Központ**

Tisztelt Járókelő.hu!  
Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a megkeresést.  
A csonk vonatkozásában társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel:  
JGK Zrt.

**2026-05-05 14:37:40**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett oszlopcsonk nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért elbontásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a BKV Zrt.-hez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190853/balesetveszelyes-tartooszlop-csonk/hivatal>

**2026-06-01 14:56:11**

**BKK Budapesti Közlekedési Központ**

Ügyszám: 0038/0019049/2026

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00190853

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a BKV Zrt. arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy a bejelentésben hivatkozott tartószerkezeti lábazat elbontásra került a munka ütemezésének megfelelően.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2026. június 1.

Tisztelettel:

Budapesti Közlekedési Központ

**2026-06-13 19:11:52**

**Felhasználói hozzászólás**

Az elbontott lábazat hűlt helye: