

**Utca:**

Budapest, IV. kerület, Újpest, Hajló utca

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek (BDK)

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2026. március 24.

# Villanyoszlop fedél hiányzik, beköltözött valami

—

Hiányzik a villanyoszlop ajtaja,tele van gazzal,ágakkal. Szabadon hozzáférhetőel a kábelek, ezért veszélyes

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

**2026-03-31 14:27:50**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett lámpaoszlopot helyreállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190914/villanyoszlop-fedel-hianyzik-bekoltozott-valami/hivatal>

### Feladó

**BKM Budapesti Közművek (BDK)**