

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross u 86-5/3

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. március 25.

Keménnyé taposott, tömörített föld a fák körül

Le van taposva, tömörítve a föld a fák körül. Így ha esik, abból is kevesebb tud a talajba szivárogni. Lazítani kellene és megoldani, hogy ne tapossák le újra az emberek.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-21 14:02:30

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Kapacitásaink függvényében igyekszünk a fahelyeket rendben tartani. Jelenleg a balesetveszélyes problémák megoldása élvez prioritást.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/190996/kemennye-taposott-tomorított-fold-a-fak-korul/hivatal>