

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Vágány utca / Róbert Károly körút

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2026. március 27.

Edény folyik

Allandó jellegű probléma a kerületben.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-09 10:25:35

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink az edény ürítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/191115/edeny-folyik/hivatal>