

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kozma utca

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. április 05.

Árok elválasztó korlát


FRISSÍTÉS: 2026.04.09.

BKM válasza:

„A kiépített vízelvezető árok és korlátjának fenntartásában Társaságunk nem illetékes. ”

Árok elválasztó korlát! Megkérném az illetékest hogy gondoskodjon a korlát cseréjéről! Előre is köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-04-09 16:25:26

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A kiépített vízvezető árok és korlátjának fenntartásában Társaságunk nem illetékes. Javasoljuk, forduljon a Budapest Közút Zrt.-hez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/191606/arok-elvalaszto-korlat/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

