

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kőbánya alsó vasútállomás

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. április 05.

Egy nagyon rossz helyen lévő kuka

Egy nagyon rossz helyen lévő kuka! Megkérném az illetékest hogy gondoskodjon a probléma megoldásáról! Előre is köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-08 10:35:59

Felhasználói hozzászólás

Csak azóta van rossz helye, mióta odébbtették a buszmegálló táblát.

Azt meg azért tették arrébb, mert valaki jó ötletnek tartotta, hogy 3 busz induljon ugyanonnan ugyanakkor.

2026-05-04 14:17:45

BKM Budapesti Közűvek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edényt áthelyezték.

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/191617/egy-nagyon-rossz-helyen-levo-kuka/hivatal>