

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Örs vezér tere M+H

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. április 07.

Közvilágítási hiba

Budapest, Örs vezér tere déli autóbusz állomáson, közel a 97E járat induló buszmegállóhoz, egy utcai lámpa ki van égve.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-17 12:38:39

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett helyszínen a szükséges javítási munkákat elvégezték, a lámpa rendben üzemel.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/191723/kozvilagitasi-hiba/hivatal>