

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Keresztúri út -
1

Illetékes:

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. április 10.

Közvilágítási hiba a Keresztúri úton

Budapest X. kerület, Keresztúri út elején, a Kerepesi út és a Gyakorló utca közötti szakaszán egymás mellett 4 db utcai lámpan nem üzemel megfelelően, kettő ki van égve, a másik kettőnek meg nagyon gyenge a fényereje. A hiba elhárítását előre is köszönjük!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-16 09:05:30

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink a hibát elhárították, a lámpák rendben üzemelnek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/191900/kozvilagitasi-hiba-a-kereszturi-uton/hivatal>