

Utca:

Budapest, II. kerület, Mechwart liget

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. április 16.

Kuka szétégve

Szétégett a megállóban a kuka.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-28 07:30:53

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a leégett edényt cserélték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/192248/kuka-szetegve/hivatal>