

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért
rkp. 1

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. április 19.

Kandeláber ajtó hiányzik

A képen látható kandeláber szalagokkal van beburkolva, már jó ideje így áll az olvadóbiztosítékhoz(?) is könnyedén hozzá lehet férni. Mindemellett az egész oszlop összefirkálva, ragasztgatva mindenféle matricával. Szeretném jelezni, hogy egy végleges megoldás már jó lenne ezen a túristák által gyakran látogatott útvonalon...

Kapcsolódó bejelentés:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186434/nem-megfeleloen-erintesvedett-lampaoszlop>

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-24 13:10:50

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A jelzett címen a hibáról tudunk és folyamatban van a helyreállítás. Az ajtók legyártása hosszabb időt vesz igénybe, ezért türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/192448/kandelaber-ajto-hianyik/hivatal>