

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért rkp. 1

**Illetékes:**

-

**Állapot:**

Megoldásra vár

**Dátum:**

2026. április 19.

## Kandeláber ajtó hiányzik

A képen látható kandeláber szalagokkal van beburkolva, már jó ideje így áll az olvadóbiztosítékhoz(?) is könnyedén hozzá lehet férni. Mindemellet az egész oszlop összefirkálva, ragasztgatva mindenféle matricával. Szeretném jelezni, hogy egy végleges megoldás már jó lenne ezen a turisták által gyakran látogatott útvonalon...

Kapcsolódó bejelentés:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186434/nem-megfeleloen-erintesvedett-lampaoszlop>

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-04-24 13:10:50**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A jelzett címen a hibáról tudunk és folyamatban van a helyreállítás. Az ajtók legyártása hosszabb időt vesz igénybe, ezért türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/192448/kandelaber-ajto-hianyzik/hivatal>