

Utca:

Budapest, II. kerület, Kacsá u. 15

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. április 28.

Üvegszilánkok az úttesten

A Kacsá utcában, a Medve utcai kereszteződésnél rengeteg (kb. egy ablaktáblányi) apró üvegszilánk van az úttesten, ahol a biciklis közlekedés is vezet. Szombaton egy kis kézi seprűvel felsöpörtem amennyit tudtam, de a probléma ezzel nem szűnt meg. A Liptay utcában ugyanez a helyzet, a Bodrog utca kereszteződésénél, és a Bem rakpart-Gyóni Géza tér zebrás átkelőnél szintén.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-29 15:47:31

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Bejelentését és önkéntes munkáját köszönjük, a budapesti úttestek takarítását a Budapesti Közművek FKF végzi:

<https://fkf.budapestikozmuvek.hu/kozuttisztitas-koztisztasagi-feladatok>

Üdvözlettel,
II. Kerületi Önkormányzat

2026-05-05 14:32:47

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193054/uvegszilankok-az-uttesten/hivatal>