

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Örs vezér tere M+H

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. április 29.

Letört hulladékgyűjtő

Tisztelt BKM!

Az Örs vezér terén, a déli buszpályaudvaron sajnos hetekkel ezelőtt eltört az egyik kuka tartószerkezete és sajnos máig nem rögzítették rendesen. A kérdéses gyűjtőedény a 276E megállója közelében, az utasváró mellett van, legyenek kedvesek újra rögzíteni!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-11 14:46:31

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény cseréjét és rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193122/letort-hulladekgyujto/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

