

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Szugló u. 70

Illetékes:

XIV. kerület Zuglói
Városgazdálkodási
Közzszolgáltató Zrt.

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. május 05.

Kidőlt favédő karó

A fa körüli védőtámasz teljesen eldőlt és már felesleges, ronda látvány. Kérjük távolítsák el.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-05-14 14:02:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen Társaságunk csak úrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193524/kidolt-favedo-karo/hivatal>

2026-05-21 11:12:40

Hivatal válasza

Üdvözlettel,

Zöldfelület-kezelési osztály

Zuglói Városgazdálkodási

Közszolgáltató Zrt.

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

Web: www.zugloizrt.hu