

Utca:

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Maros utca 37

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. május 07.

Játszótéri csap lefolyója rendbetételre szorul

A Városmajori játszótéren a csapnál a lefolyó rácsa több helyen el van törve és egyébként tele van homokkal. Nyáron vagy hamarosan el fog dugulni, illetve a résekbe simán beszorulhat vagy megsérülhet a kisebb gyerekek lába. Kérjük mielőbb javítsák meg/ cseréljék ki, illetve tisztítsák ki. Köszönjük

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-05-08 16:22:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült lefolyórács takarítását, cseréjét beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193737/jatszoteri-csap-lefolyoja-rendbetételre-szorul/hivatal>

2026-06-19 17:11:07

Felhasználói hozzászólás

A probléma egyre rosszabb...

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.