

**Utca:**

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Vakok Intézete

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. május 08.

# Csúszásveszély, festékszennyezés a gyalogosátkelőnél

Pár hete a 1146 Bp. Hermina út és Ajtósi út sarkán, az irodaház előtt a gyalogosátkelőnél egy vödör festék borult a járdára, amit az elkövető nem takarított fel.

A járdán lévő nagy kiterjedésű festékfolt eső esetén csúszóssá válik. Tegnap esőben többen megcsúsztak a felázott festéken. Vakok Intézete miatt rengeteg látássérült közlekedik ott, akik különösen veszélyben vannak. A közelben lévő 3 iskola miatt rengeteg gyerek is közlekedik abban a kereszteződésben.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-05-19 08:37:40**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink eltávolították a festéket a területről.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193768/csuszaszveszely-festekszennyezés-a-gyalogosatkelonél/hivatal>