

Utca:

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Maros utca 37

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. május 08.

Játszótér kapu

Kiesett a csavar a kapuból. Balesetveszélyes

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-06-19 13:31:28

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a kaput javították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193781/jatszoter-kapu/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.