

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, -  
Szépvölgyi út

**Illetékes:**

-

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2026. május 11.

## Nyitott szerelőajtó a lámpaoszlopon

Nyitva van egy szerelőajtó a lámpaoszlopon a Slachta Margit rakparti kerékpárút mellett a Szépvölgyi útnál.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-05-27 08:17:52

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges javítást elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193994/nyitott-szereloajto-a-lampaoszlopon/hivatal>