

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Szépvölgyi út

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. május 11.

Nyitott szerelőajtó a lámpaoszlopon

Nyitva van egy szerelőajtó a lámpaoszlopon a Slachta Margit rakparti kerékpárút mellett a Szépvölgyi útnál.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-05-27 08:17:52

Feladó

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges javítást elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/193994/nyitott-szereloajto-a-lampaoszlopon/hivatal>