

Utca:

Budapest, II. kerület, Pusztaszeri út 22

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. május 18.

Törött üvegszilánkok

Törött üvegszilánkokkal van tele az útburkolat a Pusztaszeri út 20-22 körül.
Takarítást szeretnék. Balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-05-28 14:47:45

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/194621/torott-uevgszilankok/hivatal>