

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Etele tér 5

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. május 23.

Sérült pad

Az Etele tér 5. mellett le van szakadva az egyik pad deszkája.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-05-27 08:17:47

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A pad javítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/194987/serult-pad/hivatal>