

Utca:

Budapest, VI. kerület, Terézváros, Dózsa György út 120

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. május 27.

Üvegszilánkok a járdán/kerékpárúton

Bp. XIII. Dózsa György út Vágány utca és Szondi utca közti szakaszon, a Hősök tere irányába a bal oldalon található járda és kerékpárúton, zebrán sokféle üvegszilánkok, széttört üvegek találhatóak.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-02 08:21:12

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195293/uvegszilankok-a-jardankerekparuton/hivatal>