

Utca:

Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros, Dózsa György út 56

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. május 28.

Sérült korlát és növények

A Dózsa György út 56 előtti fa korlát sérült és ráesett a növényekre. Kérjük javítsák, köszönjük!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-05-29 13:10:59

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett szakaszon a korlát javítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195399/serult-korlat-es-novenyek/hivatal>

2026-06-03 15:41:32

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink a fakorlátot javították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195399/serult-korlat-es-novenyek/hivatal>

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

