

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross u 86

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. május 31.

Életveszélyes elektromos doboz

FRISSÍTÉS: 2026.06.12.

A bejelentő visszajelzése:

„Csatolva küldöm a Budapesti Közművek szakszerű javítását, a három csavart kicsavarták, lefedték a dobozt egy kartonpapírral, és visszacsavarták, ügyelve arra hogy a bal alsó csavar mégiscsak a bal felső sarokba kerüljön, hiszen így az esőtől és a vandáloktól még több napig védi a szerkezetet. Ez a társaság szerint egy szakszerű, elfogadható munkavégzés? Kérem az ügy újbóli megnyitását, és a Budapesti Közművek által a SZAKSZERŰ javítást, ezt a szót tényleg kihagytam a leírásból, én kérek elnézést. Ez így közröhely tárgya, remélem nem jut el magasabb körökbe vagy nagyobb nyilvánosságba...”

FRISSÍTÉS: 2026.06.02.

E.ON válasza:

„A megküldött képen látható elektromos doboz a közvilágítási hálózathoz tartozik, ezért annak karbantartása és javítása nem Üzemünk, hanem a Budapesti Közművek feladatkörébe tartozik.”

A 8. kerület Baross utca 86. és a Vasas köz sarkán lévő elektromos doboz fedél nélkül tátong a falon, ha igaz a ráírt 10A 500V az érintkezés esetén gyakorlatilag halálos áramütést okoz, tessék befedni minél hamarabb.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-06-02 10:36:05

Tisztelt Címzett!

Feladó

E.ON

Köszönjük, hogy kérésével hozzánk fordult. * megkeresésének dátuma: 2026.05.31. * válasz iktatószáma: 1/01296564-01/2026/1

Válaszunkat mellékelten küldjük.

További információért forduljon hozzánk bizalommal a Válasz gomb megnyomásával, így könnyebben azonosítjuk Önt és újabb levelét.

Üdvözlettel:

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Kövessen minket a közösségi felületeken is

KAPCSOLAT

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2026-06-08 13:46:26

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a balesetveszélyt elhárították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195581/életveszelyes-elektromos-doboz-a-baross-utcaban/hivatal>

2026-06-10 20:10:07

Felhasználói hozzászólás

Kedves Ügyintéző,
Csatolva küldöm a Budapesti Közművek szakszerű javítását, a három csavart kicsavarozták, lefedték a dobozt egy kartonpapírral, és visszacsavarozták, ügyelve arra hogy a bal alsó csavar mégiscsak a bal felső sarokba kerüljön, hiszen így az esőtől és a vandáloktól még több napig védi a szerkezetet.
Ez a társaság szerint egy szakszerű, elfogadható munkavégzés?
Kérem az ügy újbóli megnyitását, és a Budapesti Közművek által a SZAKSZERŰ javítást, ezt a szót tényleg kihagytam a leírásból, én kérek elnézést. Ez így közröhely tárgya, remélem nem jut el magasabb körökbe vagy nagyobb nyilvánosságba...
Üdv.