

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross u 86

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. május 31.

# Életveszélyes elektromos doboz

FRISSÍTÉS: 2026.06.02.

E.ON válasza:

„A megküldött képen látható elektromos doboz a közvilágítási hálózathoz tartozik, ezért annak karbantartása és javítása nem Üzemünk, hanem a Budapesti Közművek feladatkörébe tartozik.”

A 8. kerület Baross utca 86. és a Vasas köz sarkán lévő elektromos doboz fedél nélkül tátong a falon, ha igaz a ráírt 10A 500V az érintkezés esetén gyakorlatilag halálos áramütést okoz, tessék befedni minél hamarabb.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2026-06-02 10:36:05**

**E.ON**

Tisztelt Címzett!

Köszönjük, hogy kérésével hozzánk fordult. \* megkeresésének dátuma: 2026.05.31. \* válasz iktatószáma: 1/01296564-01/2026/1

Válaszunkat mellékelten küldjük.

További információért forduljon hozzánk bizalommal a Válasz gomb megnyomásával, így könnyebben azonosítjuk Önt és újabb levelét.

Üdvözlettel:

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Kövessen minket a közösségi felületeken is

KAPCSOLAT

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**2026-06-08 13:46:26**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a balesetveszélyt elhárították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195581/életveszelyes-elektromos-doboz-a-baross-utcaban/hivatal>