

Utca:

Budapest, II. kerület, Margit körút 28-32

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. június 02.

Törött szemetes

FRISSÍTÉS: 2026.06.03.

II. kerületi önkormányzat válasza:

„Bejelentését köszönjük, Műszaki Osztályunk továbbította már az FKF számára a hulladékgyűjtő állapotát.

”

A designos szemetes darabokra tört.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-03 15:53:03

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Bejelentését köszönjük, Műszaki Osztályunk továbbította már az FKF számára a hulladékgyűjtő állapotát.

Üdvözlettel,
II. Kerületi Önkormányzat

2026-06-11 14:46:32

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a megrongált edényt elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195718/torott-szemetes/hivatal>