

Utca:

Budapest, VI. kerület, Terézváros, Csengery u. 37

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. június 03.

Sérült kerítés

FRISSÍTÉS: 2026.06.04.

Terézváros Városüzemeltetési Osztály válasza:

„A fotó alapján a probléma az Andrásy út zöldterületének a kerítése, az illetékes Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, kérjük a bejelentést feléjük legyenek kedvesek továbbítani.”

Sérült kerítés

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-04 12:28:14

Felhasználói hozzászólás

Kedves Járókelő Csapat!

A fotó alapján a probléma az Andrásy út zöldterületének a kerítése, az illetékes Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, kérjük a bejelentést feléjük legyenek kedvesek továbbítani.

Üdvözlettel:

Városüzemeltetési Főosztály

2026-06-08 07:46:32

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A rongált kerítés helyreállításáról hamarosan gondoskodunk. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195773/serult-kerites/hivatal>