

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Művész stny.

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldásra vár

Dátum:

2026. június 04.

Tönkrement pad a Margitszigeten

A Margit-szigeten, a Művész sétány mentén található egy pad, amely teljesen tönkrement: a fémváz elgörbült, eltört, az ülőfelület szétesett. A maradványok a sétány szélén, a benőtt növényzetben hevernek, mellettük némi hulladék is felgyűlt.


A pad ülésre alkalmatlan, jelenlegi állapotában balesetveszélyes is, az éles, kiálló fémrészek miatt. Emellett rontja a sziget amúgy gondozott utcaképét egy ilyen frekventált sétányon.

Szeretnénk kérni az illetékes szervet, hogy a tönkrement pad eltávolításáról, illetve cseréjéről mihamarabb gondoskodni szíveskedjenek.

Köszönjük!

Tisztelettel,
Egy Járókelő

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-04 21:59:12

Felhasználói hozzászólás

Kedves Bejelentőnk!

Kérjük, kommentben vagy emailben a kerdes@jarokelo.hu címre küldött üzenetben add meg a pontos elhelyezkedését a Művész sétányon, hogy ezzel is segítsük az illetékes gyors és hatékony munkavégzését.

Ha 30 napon belül nem érkezik visszajelzés tőled, bejelentésedet sajnos töröljük.

Köszönjük a segítséged és megértésed!

A Járókelő csapatának nevében: Szalai Ágnes

2026-06-08 13:51:29

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A pad javítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/195903/tonkrement-pad-a-margitszigeten/hivatal>