

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Hunyadi János út 19

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. június 10.

Kavicsos, csúszásveszélyes kerékpárút-szakasz

Az érintett helyszínen a kerékpárút átvezetésénél a szigeten a kavicsfelhordás meghaladta az ingerküszöböt.

A probléma az, hogy a jelzőtáblák ellenére gyakran nem kapnak elsőbbséget a kerékpárosok, emiatt hirtelen fékezésre kényszerülhetnek a kavicsos felületen, melyen könnyen elcsúszhatnak. Ebből kifolyólag akár súlyos sérüléseket szenvedhetnek.

Kérem a tisztelt érinteteket, hogy habár a mai reggelen azt tapasztaltam, hogy utcaseprű jármű haladt a környéken, a sziget környezetében nem teljesen sikerült a szennyeződés eltávolítása.

A mellékelt kép korábban készült, ezért a jelenlegi állapothnál kedvezőbb képet mutat a kerékpárút állapotáról.

Előre is megköszönve együttműködésüket.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-06-16 08:51:28

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/196279/kavicsos-csuszaszveszelyes-kerekparut-szakasz/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.