

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Ciklámen utca

Illetékes:BKK Budapesti
Közlekedési
Központ**Állapot:**

Válaszra vár

Dátum:

2026. június 15.

Lepusztult Ciklámen utcai trolimegálló

FRISSÍTÉS: 2026.06.16.


Budapesti Közművek válasza:

„Társaságunk a busz- és trolimegállókban csak takarítást végez és a hulladékgyűjtőket üzemelteti. A jelzett problémák megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a BKV Zrt.-hez. ”

Sziasztok!

Évek óta késedelmet szenved a megálló rendbetétele. Nincs fedett esőbeálló és vakvezető sáv sem került kiépítésre. A járda is töredezett, a járólapok megsüllyedtek, balesetveszélyesek. Kérem szíves közbenjárásokat!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-16 13:56:31

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Társaságunk a busz- és trolimegállóknban csak takarítást végez és a hulladékgyűjtőket üzemelteti. A jelzett problémák megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a BKV Zrt.-hez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/196723/lepusztult-ciklamen-utcai-trolimegallo/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

