

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szerémi út 29

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. június 18.

Lámpaoszlop ajtó leesett

XI.. ker. Szerémi út 29. előtt lévő gyalogátkelőhely mellett a lámpaoszlop fém ajtaja le van esve.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-24 06:56:30

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett helyszínen a szükséges javítási munkát elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/196919/lampaoszlop-ajto-leesett/hivatal>