

Utca:

Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros, Dózsa György út 50

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. június 18.

Kidőlt fa korlát

A fa korlát teljesen összedőlt, nem látja el funkcióját!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-19 13:31:27

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A korlát helyreállítását hamarosan elvégezzük, addig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/196973/kidolt-fa-korlat/hivatal>