

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Flórián tér**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2026. június 19.

Leszakadt utcai szemeteskuka cseréje, javítása

Tisztelt Hölgyem / Uram!

A Budapest, III. kerület Vörösvári úton, a Flórián téri buszmegállóban lévő szemeteskukát kellene cserélni, vagy javítani és a megfelelő pozícióba visszahelyezni.

A leszakadt szemeteskukáról csatoltam két képet a bejelentéshez.


A szemeteskuka a következő linkre kattintva is megtekinthető:

<https://maps.app.goo.gl/oekoRFfeLduNKKKr9>

Köszönöm előre is.

Tisztelettel és üdvözlettel,
Vona Tibor

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-08-10 14:42:26

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény cseréjét és rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/197008/leszakadt-utcai-szemeteskuka-csereje-javitasa/hivatal>

2026-08-21 19:11:57

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeretném megerősíteni, hogy a szemeteskukát valóban megjavították.

Erről csatoltam egy képet a hozzászóláshoz.

Köszönöm.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Vona Tibor