

Utca:

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre, Lőrinci út

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. június 19.

Útra belógó növényzet

Budapest 18. kerületben a Péterhalmi út (Városgazda XVII. ker. Zrt.-től), Kettős-Körös u. és Lőrinci úton (Szálfa ucai kereszteződésig) sok helyen úgy benőtt a növényzet, hogy az út szélén (jobb oldalt) nem lehet kerékpározni, így az autók sokkal veszélyesebbek a kerékpárosokra. Valamint úgy is veszélyes a kerékpárosra az út menti növényzet, hogy kerékpáros szemét veszélyeztetik a növények. Út menti fényvisszaverő oszlopokat is már eltakarja sok helyen. Google maps képet csatoltam, mivel ahogy jeleztem az út szélén sem lehet megállni, mivel a növényzet belóg az útra.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-08-10 14:37:25

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület úrszelvényezését beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/197042/utra-belogo-novenyzet/hivatal>