

Utca:

Budapest, XV. kerület, Károlyi Sándor út 116

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. június 21.

Szennyezett buszmegálló burkolat

Az említett buszmegállóba valaki már vagy 1 hete, nagyobb mennyiségű tömény étolajat öntött a járda burkolatra, pont ahol az utasok várakoznak és le tudnának ülni. A melegben az olaj avasodik, és bűdös. A felület meg csúszós, az eső nem elég, hogy lemossa.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-06-29 13:51:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület mosását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/197127/szenyezett-buszmegallo-burkolat/hivatal>